

Цифровой термометр Модель СТН 6450

WIKA Типовой лист СТ 51.01

Применение

- Сервисные услуги
- Лаборатории контроля и измерений
- Промышленность (лаборатория и производство)
- Отдел обеспечение качества

Специальные особенности

- Возможны термопары след-х типов: K, J, N, S, T
- Двухканальная версия
- Измерение разницы температур, посредством 2-х датчиков
- Возможно программное обеспечение GSoft для анализа данных измерений
- Включая заводской сертификат о калибровке



Цифровой термометр СТН 6450

Описание

Области применения

Данный переносной цифровой термометр используется для мобильных испытаний температуры или калибровки, или для проверки температурных параметров в климатических камерах. Вследствие переносной конструкции данный прибор наиболее подходит при испытаниях, установки и сервисном обслуживании.

Функциональность

Цифровой индикатор является основой сервисного прибора. Возможно присоединение 1 или 2 температурных датчиков Моделей СТР 91x0. Стандартный датчик температуры (типа K) возможен как погружной, вводимый или поверхностный. Возможны также термопары типов J, N, S, T в соответствие с DIN EN 60584. В данном случае, всегда необходимо указать используемый тип на циферблате прибора. Индикация измеряемой температуры может быть в

градусах Цельсия или градусах Ференгейта. Вследствие превосходной легкости использования и небольшого веса, данный прибор обладает высокой эргономичностью конструкции.

Законченные испытательные установки/ Сервисные чемоданы


Для безопасной перевозки и хранения прибора и дополнительных устройств, возможен прочный транспортный чемодан. Сервисный чемодан обладает местом для 2 цифровых приборов Модели СТН 6450 и нескольких зондов. Также возможны комбинации с цифровым манометром СРН 6200.

Заверенная точность


Для каждого температурного зонда известна полная неопределенность, которая вычисляется при заводской калибровке. Также возможна DDK калибровка.

Размеры в мм

Цифровой прибор СТН 6450




Температурный датчик СТР 91x0




Электричесое присоединение цифрового прибора

Вид сверху



Присоединение
датчика
канал 1 (CH1)
Присоединение
датчика
канал 2 (CH2)
Присоединение
интерфейса

Вид слева



Возможность
альтернативного
источника питания

Вход	2
Тип датчика	Термопара типа K (вариант: S, J, N, T)
Измерительный диапазон	
Тип K: (NiCr-Ni)	- 199.9 ... + 999.9 °C соответственно - 220 ... + 1370 °C
[Тип S: (Pt10Rh-Pt)]	[- 50.0 ... + 999.9 °C соответственно - 50 ... + 1750 °C]
Неопределенность измерения ¹⁾	
Тип K, S, J, N, T	0.6 K + 0.08% от показа (По запросу возможна более высокая точность при заводской настройке)
Калибровка *	Сертификат заводской калибровки в точках 0 °C и 200 °C
Дисплей	2 четырех разрядных ЖКД для измеряемых значений и доп.информации
Диапазон индикации	макс. -1999 до 9999, в зависимости от используемого датчика
Разрешение	0.1 K или 1 K соответственно
Единица	°C, °F

СТН 6450 - Цифровой прибор, дополнительные данные:

Функции нажатием клавиш	Мин-, Макс-память, Задержка, Тарированиe, Коррекция, Память (старт/стоп)
Функции черкз меню	Мин-,Макс-сигнализация(акуст./визуальн.),автомат-ское выключение [1...120 мин]
База данных	- Индивидуальная регистрация значений: до 99 записей, через нажатие клавиш - циклическая регистрация: автоматическая запись до 5400 значений - временной цикл: выбор от 1 ... 3600 секунд
Интерфейс	RS 232 интерфейс через конвертер (USB переходник по запросу).
Напряжение питания	9 В-батарея (включена в поставку), альтернатива: 9 В аккумулятор или сет.кабель
Ток зарядки	< 3.0 мА
Номинальная температура	20 °C
Дрейф температуры	0.01 %/K
Точка сличения	+/- 0.3 K
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Влажность воздуха	0 ... 95 % относительной влажности, без выпадения конденсата
Температура хранения	- 20 ... + 70 °C
Кожух	ударостойкий ABS, мембранные клавиши, прозрачная панель
Масса	около 160 гр
ЭМС- / СЕ-совместимость	СТН 6450 прибор обладает соответствующими параметрами защиты, которые регулируются в соответствии с принятыми законодательными актами для электромагнитной совместимости (89/336/EWG).

СТР 91x0 - Датчик, технические данные (Тип K):

Возможные зонды	Погружной, вводимый и поверхностный
Электрические присоединения	Миниатюрный разъем с кабелем (около 1.2 м)
Температурный диапазон	
- Погружной зонд СТР 9110	- 200 ... + 1150 °C
- Вводимый зонд СТР 9190	- 65 ... + 1000 °C
- Поверхностный СТР 9160	- 65 ... + 500 °C
Материал смачиваемых частей	Погружной: Инконель, Вводимый: V4A, Поверхностный: V4A и Си-головка-зонда
Размеры	смотри страницу 2

1) Полная неопределенность измерения определяется после настройки и калибровки

*) Калибровка проводиться при температуре 23 °C ± 2 °C окружающей среды.


{} Исполнения, выполненные в фигурных скобках, являются дополнительными. Поставляются за отдельную плату..

Инструкции по эксплуатации цифрового термометра СТН 6450

Дисплей



Клавиши




Программное обеспечение GSoft

Gsoft предназначен для отражения загружаемых данных (цифровых, манометра СРН 6200 или термометра СТН 6450) на компьютере в виде таблиц и диаграмм.

- Легкое использование, с возможностью помощи
- Масштабирование, функция zoom
- Настройка функций через ПС (Remote-Control)
- Обработка массивов данных (Excel^(R), etc.)
- Язык: английский / немецкий

Системные требования

- IBM совместимый PC (Pentium™)
- Мин. 20 МВ свободного места на жестком диске
- CD-ROM
- Мин. 32 МВ оперативной памяти
- Windows™ 95, 98, 2000 или NT 4.0
(с Service Pack 3.0 или выше)
- Мыши
- Свободный серийный интерфейс или USB-порт
(через адаптер интерфейса)




Экспорт базы
данных в Excel^(R)




Простое использование при помощи нажатия символов

Основная строка инструментов



Диаграммная строка символов



1. Функции: открыть, запомнить, нажать
2. Функции загрузки: установить связь, запустить данные в память. Остановить, читать данные
3. Отражение данных: составить диаграмму
4. Конфигурация интерфейса
5. Программная информация

1. Масштаб: больше, меньше, установить в ручную
2. Изменить диаграмму
3. Курсор на/из (нижнего колонтитула)
4. Пояснения вкл./выкл.
5. Символы вкл./выкл.
6. Ряды измерения (добавить, удалить)
7. Навигационная строка

Варианты

- Погружной зонд (Тип K)
- Вводимый зонд (Тип K)
- Поверхностный зонд (Тип K)
- Инфрокрасный зонд (Тип K)
- Другие зонды и типы термопар по запросу

Комплектующие

Питание

- Сеть
- Аккумулятор и зарядное устройство

Испытательный чемодан

- Прочный переносной чемодан
- Различные сервисные чемоданы

Программное обеспечение

- Программное обеспечение GSoft для СРН/СТН



Пример сервисного чемодана (Температура и Давление)

Продукты и сервис с использованием нашей программы калибровочного оборудования.

- DKD сервисные лаборатории давления
- Юстировка средств измерения давления
- Переносные средства измерения давления для испытаний и калибровки
- Образцовые средства измерения давления и задатчики давления
- Первичные эталоны давления
- Технологии испытания систем
- DKD сервисные лаборатории температуры
- Сухоблочные калибраторы температуры
- Калибровочные ванны
- Средства измерения температуры для испытаний и калибровки
- Образцовые средства измерения температуры
- Первичные эталоны температуры
- Консультация и тренировка

Спецификации и размеры, приведенные в данном документе, отражают техническое состояние изделия на момент выхода данного документа из печати. Возможные технические усовершенствования конструкции и замена комплектующих производятся без предварительного уведомления.